

COMUNE DI RIVOLI

RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA ANTICA, DELLA PALAZZINA SVIZZERA E DELLE AREE ESTERNE AD ESSE CONNESSE DEL COMPENDIO DENOMINATO "VILLA MELANO"

FONTE DI FINANZIAMENTO: FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE (FSC)
CIG: 938107432A- CUP: F25C19001500007



PROGETTO ESECUTIVO

RTP Isolarchiteti S.r.l. (capogruppo)
prof. arch. Giovanni Durbano
arch. Umberto Montanari
arch. paesaggista Marco Ferrari
Nicola Restani S.r.l.
MCM Ingegneria S.r.l.
ing. Damiano Bonomelli
geol. Andrea Fieraroli
Protecnico S.r.l.

RUP arch. Antonio Graziani
Comune di Rivoli
Direzione Servizi al Territorio e alla Città

OGGETTO

COSTRUZIONI - Villa Antica - Pianta piano primo e prospetto SUD

A27

DATA

REV.01
29/01/2024

REV.02
12/03/2024

REV.03

SCALA
1 : 50

LEGENDA INTERVENTI COSTRUZIONI				
1 nuovo tramezzo / muratura	Cfr. abaco delle murature	14 nuovo serramento interno	Cfr. abaco serramenti esterni	NB: - Viene previsto un nuovo intonaco per tutti i locali interni su tutte le pareti ad eccezione di quell'in cartongesso (EPU intonaco: 02.P55.N4.005; 02.P55.N0.010;), (EPU cartongesso: 01.A20.A50.005; 03.A10.E01.015; 01.A20.E30.005). - Vengono previsti un nuovo davanzale interno (EPU: 01.A17.A40.050; 01.A17.A60.007; 01.A20.F32.005; 01.A20.F40.010) e una nuova soglia in pietra (EPU: 01.P18.A60.025; 01.A12.H20.005) per tutte le nuove finestre. - Viene previsto un nuovo cornicione (EPU: 01.A18.B40.015; 02.P80.S72.050) per la nuova scala.
2 nuovo solaio	Cfr. abaco pavimentazioni	15 controparete per coibentazione interna	Cfr. abaco delle murature	
3 nuova pavimentazione esterna	Cfr. tavole esterne	16 isolante copertura / sottotetto	Cfr. abaco pavimentazioni	
4 nuova pavimentazione su massetto esistente	Cfr. abaco pavimentazioni	17 nuovo controsoffitto	Cfr. abaco controsoffitti	
5 nuova pavimentazione su massetto ex novo	Cfr. abaco pavimentazioni	18 nuovo locale servizio igienico	30.P05.I00.025; 30.P05.I20.010; 30.P05.I40.015-035-045; 01.A19.H45.005; 02.P55.N16.010; 30.P55.A05.015 01.A10.A30.035; 01.A10.B30.065; 01.A20.E38.005; 01.A10.B00.065	
6 nuovo vespaio aerato, comprensivo di strato isolante	Cfr. abaco pavimentazioni	19 nuovo intonaco esterno	AP.REST.01	
7 nuovo vespaio non aerato	Cfr. abaco pavimentazioni	20 restauro pavimento esistente	01.A18.B70.015; 01.A18.B80.015; 02.P80.S72.050	
8 nuovi rivestimenti in pietra di Luserna	01.P18.A60.020; 01.P18.A60.015; 01.A12.H20.005	21 nuova ringhiera metallica	01.P12.A70.010; 01.A18.A70.005;02.P80.S72.060 01.A09.A40.010; 30.P90.H05.020; 01.A09.G50.010; 26.A03.A10.005	
9 nuova scala	Cfr. abaco strutture per riv. alizzate e pedate cfr. voce sopra.	22 balcone in ferro battuto	02.P45.L85.010; 02.P45.L80.010	
10 nuova tettoia balconcino	01.A19.A10.005	23 chiusura ex abbaio con nuova copertura	01.A19.C20.005; 01.A19.A10.005; 01.A19.A10.005; 01.A19.A40.040; 1C.14.200.0010.f	
11 nuova rampa inclinata	Cfr. abaco pavimentazioni	24 revisione manto di copertura		
12 nuovo ascensore	01.A30.A02.010; 01.A30.A02.005	25 ripristini faldalerie e nuovi pluviali		
13 nuovo serramento esterno	Cfr. abaco serramenti esterni			

